

Markisväv: Skötselråd & information

Teknisk information

Tekniska vävar har trots stor noggrannhet i tillverkning och konfektion, kännetecken som för en lekman verkar vara felaktigheter. Detta kan ibland leda till klagomål och reklamationer: Dessa avvikelser är inte sådana som påverkar tygets livslängd. Vik och skrynkelmärken är omöjliga att undvika. Dessa märken kan ses som streck på väven. Optiska fel anses ej vara grund för reklamation.

Markisvävens bredd är 120 cm. Vid tillverkning av en markisduk sys tyget löpande ihop i stadkanterna tills aktuellt mått uppnås. Skarvning utförs med dubbelsöm och ytterkanterna fällas. Skarvarna kommer inte alltid symmetriskt.

Viktigt att tänka på: Väv är ett formbart material vilket medför att det alltid blir viss skrynkeffekt på en markisduk. Skrynklor och våffelmönster uppstår vanligtvis på väven mellan de hopsydda våderna. Detta blir extra synligt när markisväven rullas in.

Väven tillverkas av akrylfiber och är impregnerad mot mögel och röta. På grund av att väven är impregnerad kan det i början uppstå vita märken eller ljusa streck i väven som en följd av hantering i sömnad och montage. Dessa märken är mest tydliga då väven är ny innan väven mjuknat i väder och vind. Variationer i skrynkeffekt och impregneringsmärken kan skilja mellan olika vävdesigner.



Skrynkelmärke mitt på våden



Vikveck



Skrynkelmärken vid söm

Skötselråd

För att hålla markisen fräsch rekommenderas att skölja av den med vatten några gånger per år. Använd en vanlig vattenslang (högtryckstvätt kan skada väven). För att ta bort ingrodd smuts, handtvätta med en mjuk borste och ljummet vatten (ej över 40grader). Använd såpa, diskmedel eller markistvättmedel. Starkare lösningsmedel eller maskintvätt förstör markisväven.

Solskydd eller regnskydd

En markis är avsedd som solskydd. Väven är inte helt vattentät och det kan förekomma vattenläckage, bla i sömmar då det regnar. Vattenläckaget minskar ofta med tiden då markisen hängt ute i väder och vind.

Varning gällande terrassmarkis: Låt aldrig markisen vara utfälld vid kraftigt regnväder. Vid sådana förhållanden kan vattensäck bildas i markisduken. Belastningarna på markisen blir mångdubbelt större än normalt. Väv samt markiskonstruktion kan därför skadas allvarligt. Generellt kan sägas att ju större fallvinkeln är på markisen, desto mindre risk för vattensäck i markisduken.